

POPIS



- Vysoko lesklý lak s nízkym obsahom VOC.
- Veľmi jednoduchá aplikácia, excelentné vlastnosti a odolnosť.
- Vhodný pre lokálne opravy a aj väčšie plochy.
- Výborný rozlev a excelentný lesk.
- Vysoká tvrdosť po úplnom vytvrdnutí
- Ľahké leštenie.

FYZIKALNA CHARAKTERISTIKA

Povaha:	Akryl 2K
Farba:	Transparentná
Špecifická hmotnosť:	1,0 kg/l pri 20°C
Viskozita CF/4:	19" pri 20°C
Sucha hrúbka vrstvy:	50-60 mikrónov (1+1/2 alebo 2 vrstvy)
Výdatnosť:	9 m ² /l (50 mikrónov)
VOC:	380 g/l pri aplikácii s 0% R 2004/42/EC - IIB(d)(420) 380g/l 407 g/l pri aplikácii s 5% R 2004/42/EC - IIB(d)(420) 407g/l 59 % pri aplikácii 100:50:5%
Obsah sušiny:	

DOPLNKOVÉ PRODUKTY

KX44	Pomalé tužidlo	S322	Štandardné riedidlo
KX45	Štandardne tužidlo	S324	Štandardné riedidlo
KX46	Rýchle tužidlo		

			
T° (°C)	Tužidlo	Tužidlo	Riedidlo
< 18	KX46	KX46	S322
18 - 25	KX45 - KX46	KX45 - KX44	S322
> 25	KX45	KX44	S324

PRIPRAVA POVRCHU:

Aplikujte lak **KRONOX 510** až po kompletom odvetraní a preschnutí vodnej alebo riedidlovej bázy, v trvaní 15 až 20 minút, v závislosti na teplote okolia.

POZNÁMKY Skôr než začnete sušiť lak na **60° C**, počkajte **10 až 15 minút**.

Vlhkosť výrazne ovplyvňuje aplikáciu laku, preto všetko náradie ma byť dokonale suché. Po použití tužidla, okamžite uzavrite nádobu. Nepoužívajte lak a ani jeho komponenty, ak relatívna vlhkosť vzduchu presiahne 70%. Nepoužívajte lak a ani jeho komponenty, ak klesne teplota pod 10°C

MIESACI POMER

KRONOX 610			
			20°C
KX44	100:50:0-5% objem		1,5-2 h
KX45	100:52:0-4% Váha	2 : 1	19" F/4 1,5-2 h
KX46			1-1,5 h

APLIKACNA METODA

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-2,5	15 - 20		
	1,3-1,4	4	15 - 20	½ + 1 alebo 2	5'-10'
	1,2-1,4	2	10		

SCHNUTIE

STREETKOLOR.SK
Všetko pre Tvoj airbrush a autolak

20° C						60° C "		Krátke vlny IR		
									OD-VETRANIE	IR OHREV
KX44	45'	4h'	6h	8h'	24h	KX44	20'	SVETLA FARBA	5'	10'
KX45	40'	3h	5h	6h'	24h	KX45	20'	TMAVA FARBA	4'	8'
KX46	35'	3'	4h"	5h'	24h	KX46	15'	METALICKY ODTIEN	5'	10'

ČISTENIE PRÍSLUŠENSTVA

Po použití náradie dôkladne umyte príslušným riedidlom.

BEZPEČNOSŤ

Dôsledne dodržiavajte piktogramy na obale produktu. Pre viac informácií si precitajte bezpečnostný list produktu.

SKLADOVATELNOSŤ

Produkt uskladňujte vo vetranom sklade, nevystavujte ho slnečnému žiareniu a udržiavajte ho v rozmedzí teplôt 5°C až 30°C.

ZÁRUKA

V originálnom neotvorenom obale, jeden rok od dátumu výroby.